

『IFRS 対応 建物の耐用年数ハンドブック』のお詫びと訂正

公益社団法人ロングライフビル推進協会編『IFRS 対応 建物の耐用年数ハンドブック』に誤りがございましたので、次のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

該当箇所	正	誤
44 頁 図表Ⅱ-29		
外部仕上 外壁 吹付仕上	15 年	12 年
外部仕上 外壁 外部シーリング	15 年	12 年
44 頁 図表Ⅱ-29		
内部仕上 天井 化粧石膏ボード	20 年	30 年
45 頁 図表Ⅱ-30		
空調設備 送風機 多翼ファン（屋内）	25 年	20 年

266 頁 8 行目の「そして、建物の建替えが 50 年末に行われますが、」から始まる 3 行を削除してください。

277 頁下から 9 行目の「また、建設附属設備には 15 年毎に更新が行われますが、」で始まる 4 行を削除してください。